

## Меры предосторожности при работе с печью, дымоходом:



Очистить дымоходы и печи  
-Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными перекрытиями должны иметь разделку.



-Между печью и деревянными конструкциями нужно оставлять воздушный промежуток-отступку  
- Не оставлять топящиеся печи без присмотра

При пожаре  
ЗВОНИТЬ  
**01**



-Осматривать в зимнее время оголовки дымоходов с целью предотвращения обмерзания и закупорки дымоходов



-Не применять для розжига ЛВЖ и ГЖ  
-Не следует сушить вещи и дрова на печи

Главное управление  
МЧС России по  
Чувашской  
Республике