УТВЕРЖДАЮ:
Врио министра природных ресурсов
и экологии Чувашской Республики

_____А.В. Ефремов
«05» июня 2019 г.

Акт

лесопатологического обследования №1126

лесных насаждений Вурнарского лесничества (лесопарка)

Чувашская Республика (субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный ☑

2. Инструментальный ☐

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Вурнарское		33	15	25,0

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 25,0 га.

СОГЛАСОВАНО:
Лесничий по Вурнарскому лесничеству
КУ ЧР «Лесная охрана» Минприроды Чувашии
_____ Л.В.Иванов

«20» 05 2019 г.

Директор БУ «Вурнарское лесничество» Минприроды Чувашии

_____ С.Н.Анисимов

«20» 05 2019 г.

Л.Трофимова

1. Визуальное лесопатологическое обследование. *

Наземное ☑ **Дистанционное** ☐

1.1. На площади 25,0 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения не соответствует таксационному описанию. Причины несоответствия: Давность лесоустройства 10 и более лет.

Список участков с выявленными несоответствиями приведён в приложении 1 к настоящему Акту.

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади_____га:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Площадь, га		Причина ослабления (гибели
		с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
Итого				

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1-1.2 к Акту в зависимости от метода проведения ЛПО.

1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
Ослабление лесных насаждений	
Усыхание лесных насаждений различной степени	
Развитие очагов вредных организмов	

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами: **промышленными** ☐
бытовыми ☐

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объём, кбм	Площадь загрязнения, га
	длина, м	ширина, м	высота, м		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений: Насаждение имеет удовлетворительное санитарное состояние. Назначаются профилактические биотехнические мероприятия на площади 25,0 га – организация и содержание ремизных участков.

Дата проведения обследований 20 мая 2019г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Михайлов С.Д. Подпись_____

Приложение 1
к акту лесопатологического обследования

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Источник данных	Год проведения лесоустройства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов код	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика										Заложено пробных площадей	
									состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	тип условий местопроизрастания	полнота	бонитет	запас, куб. м/га	количество, шт.	общая площадь, га
ТО	1994	33	15	25,0	защ.	148			4Д3ЛП3Б	Д	50	17	18	дклпс	Д2	0,6	2	130		
Ф	2019	33	15	25,0	защ.	148			4Д4ЛП2Б	Д	75	18	19	дклпс	Д2	0,7	2	140		

ТО – таксационные описания
Ф – фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Михайлов С.Д. Подпись _____

Приложение 1.1
к акту лесопатологического обследования

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за май 2019 г.
(месяц)

Субъект Российской Федерации Чувашская Республика
Участковое лесничество Вурнарское

Лесничество (лесопарк) Вурнарское
Урочище (лесная дача)

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов код	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения									Число деревьев на пробе, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса											Признаки повреждения деревьев	Доля поврежденных деревьев, %	Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, %	Назначенные мероприятия	
							состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м/га		без признаков ослабления	ослабленные	сильно ослабленные	усыхающие	свежий сухостой	старый сухостой	свежий ветровал	старый ветровал	свежий бурелом	старый бурелом	аварийные деревья					вид	площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
33	15	25,0	Защитные	148			4Д4ЛП2Б	Д	75	18	19	дклпс	0,7	2	140																	Обустройство и содержание ремизного участка	25,0

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования
Тел.89053474809

Дата составления документа 20 мая 2019г.

ФИО Михайлов С.Д. Подпись_____

АБРИС кв. 33 выд. 15

Лесопатологическое обследование

Вурнарское лесничество
Вурнарское уч. лесничество



Общая площадь: 25.00 га
Эксплуатационная площадь: 25.00 га
Масштаб: 1 : 10000
Выполнил:

Условные обозначения:
Эксплуатационная площадь

№№	Направление	Румб	Длина, м
1 - 2	ЮЗ	88°.30'	331.1
2 - 3	СЗ	5°.40'	304.5
3 - 4	СЗ	1°.30'	308.7
4 - 5	СВ	63°.20'	163.1
5 - 6	СЗ	4°.00'	78.8
6 - 7	СВ	77°.20'	25.9
7 - 8	ЮВ	28°.10'	41.4
8 - 9	СВ	87°.20'	182.5
9 - 1	ЮВ	0°.10'	732.2