

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы

№85ЧР-20 от 08. 02. 2020 г.

документации или разделов документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия: «Курган», *бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи)*, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия по проекту строительства объекта:

«Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канашского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газоснабжения» в Канашском муниципальном районе Чувашской Республики

Состав Акта:

Основания экспертизы.....	2
Объект хозяйственной деятельности.	2
Место проведения экспертизы.....	2
Сроки проведения экспертизы.....	2
Сведения об эксперте.....	2
Заявление об ответственности.	3
Объект экспертизы.....	3
Цель экспертизы.....	3
Заказчик экспертизы.....	3
Представленные документы.....	3
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.....	4
Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.....	4
Сведения о проведенных исследованиях: методы, объем и характер работ.....	4
Общая характеристика участка, имеющиеся факты и сведения.	4
Археологическое обследование земельного участка.....	10
Общие требования к порядку ведения хозяйственных работ на территории памятников археологии.	11
Участок возможного разрушения территории объекта культурного наследия при проведении хозяйственных работ.....	12
Условия сохранения территории объекта культурного наследия при проведении хозяйственных работ.	12
Обоснования выводов экспертизы.....	13
Выводы экспертизы.....	13
Приложения.....	14

Основания экспертизы.

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы составлено на основании требования государственного органа охраны объектов культурного наследия, в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее: Федеральный закон №73-ФЗ) и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 569.

Объект хозяйственной деятельности.

«Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канашского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газоснабжения» в Канашском муниципальном районе Чувашской Республики.

Место проведения экспертизы.

В городе Иваново.

Сроки проведения экспертизы.

Начало: 20. 01. 2020 г.

Окончание: 08. 02. 2020 г.

Сведения об эксперте.

Фамилия, имя отчество: *Аверин Вадим Александрович.*

Образование: *высшее, кандидат исторических наук.*

Специальность: *историк, археолог.*

Стаж работы по профилю экспертной деятельности: *24 года.*

Место работы, должность: *директор ООО «Ивановская Археологическая Экспедиция».*

Профиль экспертной деятельности:

- *документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;*
- *выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;*
- *земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;*
- *документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ;*
- *документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.*

Документ об аттестации эксперта: *Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 961 от 20.06.2018.*

Заявление об ответственности.

Я, *Аверин Вадим Александрович*, автор настоящего экспертного заключения, несу полную ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении, в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации № 73-ФЗ от 25.06.2002, с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569. Содержание статьи 307 УК РФ, об ответственности за дачу заведомо ложного заключения, мне известно и понятно.

Я, *Аверин Вадим Александрович*: не имею родственных связей с заказчиком работ по проекту: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канашского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газоснабжения» в Канашском муниципальном районе Чувашской Республики (его должностными лицами и работниками); не состою с ним в трудовых отношениях; не имею перед ним долговых и/или иных имущественных обязательств; не владею его ценными бумагами (акциями, долями участия, паями в уставных капиталах); не заинтересован в результатах исследований и решениях, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Объект экспертизы.

Раздел документации по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «*Курган*», *бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи)* при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия по проекту строительства объекта: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канашского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газоснабжения» в Канашском муниципальном районе Чувашской Республики.

Цель экспертизы.

Определение возможности или невозможности обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия «*Курган*», *бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи)* при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ по проекту строительства объекта: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канашского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газоснабжения» в Канашском муниципальном районе Чувашской Республики.

Заказчик экспертизы.

ООО «Прикладная археология», 420126, РТ, г. Казань, пр. Ф.Амирхана, д.21-26. ИНН: 1657232666; КПП: 165701001; ОГРН: 1161690188472.

Представленные документы.

1. Раздел документации по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «*Курган*», *бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи)* при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия по проекту строительства объекта: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канашского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым

21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газоснабжения» в Канашском муниципальном районе Чувашской Республики.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты настоящей экспертизы, не поступало.

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции).
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569 (в действующей редакции).
3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации (в действующей редакции).
4. Положение о порядке выдачи разрешений (открытых листов) на право проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденное Приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 3 февраля 2009 г. №15 (в действующей редакции).
5. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (№ 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г.).
6. Спутниковые снимки поверхности расположения земельного участка (данные порталов Яндекс-Карты, GoogleEarth).

Сведения о проведенных исследованиях: методы, объем и характер работ.

При подготовке настоящего заключения изучены материалы предыдущих научных историко-археологических и натурных обследований района расположения исследуемого земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению. В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны культурного наследия; сравнительный анализ всех данных, собранных по земельному участку, подлежащему хозяйственному освоению, с формулировкой выводов; оформление результатов исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде настоящего Заключения. Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету настоящей экспертизы.

Общая характеристика участка, имеющиеся факты и сведения.

Характеристики хозяйственного объекта. Проектируемый объект: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канашского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газоснабжения» в Канашском муниципальном районе Чувашской Республики имеет следующие основные характеристики, учитываемые при проведении археологического обследования земельных участков:

п/п	Наименование объекта, сооружения или вида работ	Характеристики
1	Трасса газопровода газопровода высокого давления 1-ой категории	4293,5 м

Ширина строительной полосы вдоль оси трассы проектируемого газопровода: 12-14 м. Археологические исследования велись в коридоре шириной 50 м, по 25 м вправо и влево от оси трассы.

Характеристики района исследований. Земельные участки, исследованные по проекту: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канашского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газоснабжения» в Канашском муниципальном районе Чувашской Республики.

Канашский район расположен в центре Чувашской Республики. Граничит на С с Красноармейским, Цивильским, Урмарским, на В – с Янтиковским, на Ю – с Комсомольским и Ибресинским, на З – с Вурнарским районами. Площадь Канашского района – 981,2 кв. км. Расстояние между крайними северной и южной точками составляет 48 км, между западной и восточной – 34 км. Административный центр – г. Канаш, находится на расстоянии 84 км от столицы республики. Район занимает северо-восточную часть Приволжской возвышенности. Рельеф района неоднороден: северо-западная часть до р. Малый Цивиль имеет волнисто-равнинную поверхность, переходящую на ЮВ в возвышенно-равнинную с высотой 190 м над уровнем моря севернее с. Тобурданово. Территория района изрезана овражно-балочной сетью с глубиной эрозионного расчленения в отдельных местах до 50 м.

Геологическое строение района определяется его положением в пределах восточной части Восточно-Европейской платформы. Здесь под мощной толщей отложений четвертичного периода, состоящих из аллювиальных песков с прослоями супесей, суглинков, глин, залегают коренные породы. Наиболее древние из них – отложения пермского возраста палеозойской эры. Они обнаруживаются по рекам Малый Цивиль, Урюм, Ута и представлены преимущественно пестроцветными известняково-глинисто-мергельными породами, доломитами, песчаником, загипсованными внизу. На остальной территории господствуют более молодые образования юрского возраста мезозойской эры. Осадки эти состоят из серых глин с прослоями горючих сланцев, песков, мергеля, с пиритом, гипсом, фосфоритом.

Климат района сформировался под воздействием умеренных воздушных масс. Зимний период устанавливается в ноябре и длится до марта. По многолетним наблюдениям, средняя температура января -3°C , абсолютный минимум зафиксирован на отметке -42°C . Весна интенсивная и солнечная, продолжается более месяца. Уже в мае устанавливается тёплая и сухая погода. Лето тёплое, порой жаркое и сухое, длится с июля по август. По данным многолетних наблюдений, средняя температура июля $18,7^{\circ}\text{C}$. Осень неустойчивая, характеризуется облачностью с продолжительными дождями. Среднегодовая температура 3°C , а количество осадков с учётом вводимых поправок составляет 490 мм. К числу наблюдаемых неблагоприятных явлений погоды относятся засухи, суховеи, заморозки, ливни, метели, оттепели.

Речную сеть образуют реки Малый Цивиль, протекающий через весь район с З через центр на С; верхние течения Урюма и Уты на Ю, многочисленные малые речки: Сунарка, Хирлесирма, Озирма и др. Канашский район относится к числу территорий, испытывающих недостаток водных ресурсов. Лучшая водообеспеченность – вдоль поймы Цивилия, где вместе с поверхностными есть значительные запасы подземных вод. По состоянию на 2005 доля подзем. водоснабжения составляет 100%. Отбор воды из водоносных горизонтов осуществляется скважинами и колодцами. В районе сёл Бахтиарово и Высоковка существует месторождение подземных вод, обеспечивающее питьевой водой районный центр.

Почвы сформированы на юрских глинах и суглинках. Основная территория занята разнообразными серых лесных почв. На большей части района преобладают типично-серые лесные почвы в сочетании со светло-серыми и тёмно-серыми лесными. На З значительные площади заняты тёмно-серыми лесными почвами, среди которых небольшие участки выщелоченных чернозёмов. В долине Малого Цивилия – комплекс дерново-пойменных аллювиальных почв.

Растительность входит целиком в состав Приволжского дубравно-лесостепного лесорастительного района. Здесь нет значительных лесных массивов, леса носят островной характер. Основное их назначение рекреационное. Лесистость составляет 19,7%, по республике – 32%. В травостое – хохлатка, медуница, первоцвет. Имеются участки дубовых, липовых лесов и осинники в смеси с берёзой и др. мелколиственными. Характерная особенность пейзажа Канашского района – сочетание небольших лесных массивов с обширными сельскохозяйственными полями, древесными насаждениями вдоль дорог и участками остепнённых лугов. Естественную степную растительность можно встретить лишь на неудобьях: здесь преобладает разнотравье и злаки (мятлик, овсяница, тонконог, ковыль). В пойме Малого Цивилия – луга с растительностью из пырея, полевицы, лисохвоста, костёра, а также бобовых – клевера, мышиного горошка.

Развитие археологии в Чувашском крае берет свое начало со второй половины XIX в. Толчком к исследованиям стало проведение в Казани IV Всероссийского археологического съезда (1877) и деятельность Общества археологии, истории и этнографии при Казанском уни-

верситете (ОАИЭ, основано в 1878 г.). В Известиях ОАИЭ был издан ряд статей по археологии Чувашского края, авторами которых были казанские исследователи И.А. Износков, А.А. Штукенберг, П.И. Кротов, М.М. Хомяков, а также местные краеведы В.К. Магницкий, Н.А. Архангельский и др. В нач. 1880-х гг. И.А. Износков на р. Яндоушка (у с. Высоковка) отмечает место находок разных каменных орудий. Два экземпляра этих орудий были представлены им в музей ОАИЭ при Казанском университете. В 1882 г. на выставке ОАИЭ экспонировалось «сверло кремневое» из Высоковских находок. В 1880-е гг. И.А. Износков отметил два кургана в 2 верстах (2 км) к 3 от д. Ямбахино. Некоторую информацию о памятниках археологии фиксировали местные священники. Так, священники С.В. Ефремов в 1904 г., и Петр Васильев 1908-1909 гг. записали первые сведения о «могиле» с большим камнем к С от с. Тобурданово. В 1909 г. по сообщению местного священника М.Т. Семирадского в с. Шакулово (во дворе Семена Яковлева) указывался намогильный камень «с письменами».

Большой вклад в изучение археологических древностей внес историк-краевед К.В. Элле, который в 1920-е гг. вел учёт и регистрацию памятников археологии, осуществлял сбор археологических предметов для музеев, осматривал объекты древности. К.В. Элле и Н.А. Архангельский в кон. 1920-х гг. подготовили рукописный свод археологических и этнографических объектов «Топонимика Чувашии. Древности Чувашской АССР». К.В. Элле впервые составил археолого-этнографическую карту Чувашии, в которой содержатся ценнейшие, но пока не проверенные сведения об археологических памятниках, в том числе, Канашского района по топонимическим сведениям. В карте отмечены: овраг «Масар ёрми» (рус. Кладбищенский овраг) у д. Аниш-Ахпердино; старые кладбища «/л\кхи масар» (рус. Старинное кладбище) и леса «В\т хыр» (рус. Мелкая сосна) у д. Асхва; «на ровном возвышенном месте» указывался нераспахивавшийся курган «Ул=п т=при» (рус. Земля Улыпа) у д. Асхва; старые кладбища у д. Атнашево; старое кладбище «Кив\ масар» (рус. Старое кладбище) у д. Атыково; старое кладбище в с. Ачкасы; в 2 верстах (2 км) от д. Байгильдино указывался курган высотой до 2 аршин; два нераспахивавшихся кургана «Ул=п т=при» (рус. Холм Улыпа) и старое кладбище у д. Ближние Сормы; старое кладбище и распаханый курган «кругловатой» формы «Ул=п т=при» (рус. Холм Улыпа) у д. Большие Бикшихи; два кургана «шарообразной» формы и еще один курган в долине у д. Братьякасы; старое кладбище «Кив масар» (рус. Старое кладбище), а на нем – камни, вероятно, надгробия также у д. Братьякасы; городище у д. Братьякасы; курган у д. Верхнее Девлизерово; старое кладбище «Кив масар» (рус. Старое кладбище) у д. Верхняя Яндоба; старое кладбище в поле «Атьак х=ртни» (рус. Подсека Атьяка) у д. Вторые Хормалы; старое чувашское языческое кладбище в урочище «Кив масар» (рус. Старое кладбище) у д. Вурман-Янишево; два «возвышенных места» (валы?) высотой 15 аршин между двумя оврагами у с. Вутабоси; старое кладбище «Турпай» у д. Задние Яндоуши; урочище «/л\кхи масар» (рус. Старинное кладбище) у д. Ирдменево-Кошки; урочище «Масар т=вайкки» (рус. Кладбищенский пригорок) у д. Кармамеи; старое кладбище «Ч=ваш масар\» (рус. Чувашское кладбище) у бывш. д. Кибечи (в сост. д. Мокры); распахивавшийся курган «Ул=п т=при» (рус. Холм Улыпа) у д. Малое Тугаево; урочище «Хол(а) т=вайкки» (рус. Городищенское возвышение) на опушке леса у д. Мамалай (в сост. д. Анаткасы); курган «Ул=п т=при» (рус. Холм Улыпа) в д. Мокры; два «продолговатых» кургана «Ул=п т=при» (рус. Холм Улыпа) в местности «Куёма ёуч\» (рус. Дом Кузмы) и старое кладбище у д. Малые Бикшихи; курган у д. Нижние Татмышы; курган у д. Нижние Яндобы; урочище «Хула пусси» (рус. Городищенское поле) у д. Новые Лапры (переим. в д. Калиновка); три кургана, место старого завода и старое кладбище «Ч=ваш масар\» (рус. Чувашское кладбище) у д. Новые Мамаи; два кургана «Ул=п т=при» (рус. Холм Улыпа), старое кладбище «Мишер масар\» (рус. Мишарский могильник) и место старого поселения у д. Новое Урюмово; старое кладбище на пригорке (горе) «Масар т=вайкки» (рус. Кладбищенский холм) у д. Новые Челкасы; курган «Ул=п т=при» (рус. Холм Улып) в местности «Тукай ё\r» (рус. Тугаевская земля) у д. Новые Челкасы; распаханый курган «Ул=п т=при» (рус. Холм Улыпа) у д. Новые Шальтямы; старое кладбище «Ч=ваш масар\» (рус. Чувашское кладбище) в урочище «Кив масар т=вайкки» (рус. Пригорок старого кладбища) у д. Оженары; курган у д. Средние Кибечи; старое кладбище «Ч=ваш масар\» (рус. Чувашское кладбище) у д. Старое Ахпердино; старое кладбище «Ч=ваш масар\» (рус. Чувашское кладбище) у д. Старые Шальтямы; кладбище «Кив масар» (рус. Старое кладбище) у с. Тобурданово; старое кладбище «Ч=ваш масар\» (рус. Чу-

вашское кладбище) у д. Челкумаги; старое кладбище «Ч=ваш масар\» (рус. Чувашское кладбище) «под церковью» (храм выстроен в 1753 г.) с. Шакулово; курганы у д. Шибылги; городище «Хула выр=нь (Хула выр=н\» (рус. Место городища) у с. Шибылги; старое кладбище некрещеных чувашей на месте бывшей деревянной церкви у с. Шихазаны; урочище «Хола т=вайкки» (рус. Городищенский пригорок) у с. Шихазаны; два кургана у д. Шугурово (переим. в д. Сеспель); старые кладбища «Кив масар» (рус. Старое кладбище), «Ача масар» (рус. Детское кладбище) и «Тутар масар\» (рус. Татарское кладбище) и два кургана у д. Юманзары; старое кладбище «Кив масар» (рус. Старое кладбище) у д. Ягутли (в сост. д. Янгличи); три кургана «Ул=п т=при» (рус. Холм Улыпа) и старое кладбище «Ч=ваш масар\» (рус. Чувашское кладбище) у д. Яманово.

В 1923 г. при раскопках учеником Чебоксарского рабфака Зайцевым был вырыт Тобурдановский камень, а на глубине 1,5-2 аршина (1-1,5 м) обнаружен костяк, при нем нож и «кусочек какой-то медной проволоки».

В 1927 г. на территории Канашского района работала СВЭ ГАМИК (П.П. Ефименко). Участники СВЭ ГАИМК. Г.Ф. Дебеч и Н.Н. Чернягин зафиксировали курган, расположенный налево от дороги из д. в с. Шибылги; записали информацию распахивавшемся кургане, расположенном в 2 верстах (2 км) от д. Вторые Хормалы; отметили напротив д. Чиршкасы «по другую сторону оврага» выходящего к р. Мал. Цивиль, нераспаханный курган «Т\меске» (рус. Холм) высотой 1-1,5 м.

По сообщению 1962 и 1978 гг. М.Н. Николаевой (участница СВЭ ГАИМК 1927 г.) в д. Передние Яндоуши между улицами «Асл= урам» (рус. Большая улица) и «Й=л=м» (рус. Заречье) есть овраг «Ача ё=ва» (рус. Детское кладбище). Она же отмечала около д. Передние Яндоуши поле «Кив ёурт» (Старое жилище). М.Н. Николаева сообщала также, что около д. Передние Яндоуши, на возвышенности, на краю оврага есть урочище «Вутчуль ёуч\» (рус. Кремневый мыс), где местное население добывало кремь для высекания огня для курения трубкой и т.д.. Недалеко от этого места, в верховьях оврага «Кусуй ш=т=к ёрми». Также она сообщила, что в нач. 1930-х гг. на месте размыва берега руч. Яушки в пределах д. Передние Яндоуши были обнаружены «остатки каких-то строений, кое-какие орудия труда, немного золота, небольшая икона».

В 1939 г. И.Д. Никитин (Юрки) записал от жителя д. Чичканова, что около д. Яманово в сторону д. Старое Тебярдино, в 1,5-2, 2,5 версты (1,5-2 км) к 3 от д. Старое Ябердино, отмечались два надгробных каменных памятника прочитанные и датированные Н.Ф. Катановым и Г.А. Филипповым к 1531 и 1550 гг.

В 1948 г. в Канашском районе работа экспедиция Института антропологии МГУ и Чувашского НИИ (руководитель М.С. Акимова). На песчаной дюне, известной у местных жителей под названием «Старое кладбище» у с. Шихазаны было найдено много обломков грубой лепной керамики. М.С. Акимова предположила, что здесь могла существовать «древняя стоянка».

В 1940-1950-е гг. сотрудник ЧНИИ ЯЛИЭ Н.Р. Романов отмечал в Канашском районе курган близ д. Вурманкасы, курган у д. Оженары; курган у д. Сугайкасы; «группу курганов» в лесу, которые были «вскрыты кладоискателями» близ с. Тобурданово; курган и старое кладбище у с. Шигали;

В 1950-е гг. В.Ф. Каховский отметил «первобытную стоянку» близ д. Передние Яндоуши.

Систематическое изучение археологии Чувашии началось после создания в 1956 г. Чувашской археологической экспедиции НИИ ЯЛИЭ. В 1956–59 гг. экспедицию возглавлял А.П. Смирнов. Отряды ЧАЭ возглавляли Г.А. Федоров-Давыдов (1956–59 гг.), Н.В. Трубникова (1956–63, 1965 гг.) Н.Я. Мерперт (1957–59 гг.).

В 1950-е гг. В.Ф. Каховский отметил курган около д. Аксарино; курган у д. Старое Ахпердино; курган у д. Сугайкасы;

В 1964 г. третьим отрядом Татарской АЭ (Р.Г. Фахрутдинов) в 900 м к ЮЗ от д. Атнашево, в 300 м от водокачки д. Атнашево на мысообразной площадке, образованной краем второй террасы р. Мал. Цивиль и оврагом с северо-западной стороны, на пашне было обнаружено два обломка керамики срубной культуры, проведена зачистка обрыва, следов культурного слоя не обнаружено. На юго-юго-западной окраине д. Атнашево, в обнажениях правого склона оврага возле колхозного сада был найден скребок из желтовато-бурого кремня с круговой ретушью.

Большое число археологических памятников в Канашском районе ЧР, расположенных по течению р. Цивиль было открыто экспедицией ИЯЛИ КФАН СССР (П.Н. Старостин) в 1966 г. Среди них Верхневысоковское селище I тыс. н.э., расположенное в 1,3 км к ЮВ от с., в 0,3 км к ЮЗ от торфокарьера и родника, на краю коренного берега р. Мал. Цивиль на площади 35x40 м. В 1 км к СВ от д. Дмитриевка, на склоне невысокой надлуговой террасы р. Мал. Цивиль (в 200 м к СВ от стоянки – заброшенный сад), на поверхности распаханного поля на площади 40x25 м был собран подъёмный материал из обломков лепных сосудов с примесями шамота. На некоторых фрагментах сохранились следы орнамента из прочерченных линий. Шейка одного из сосудов покрыта перекрещивающимися нарезными линиями. Керамика, по мнению П.Н. Старостина, относится к поздней бронзе. Встречен кремневый скребок с круглой ретушью, изготовленный из небольшого отщепка. Памятник был назван Дмитриевской стоянкой. Также было описано Дмитриевское местонахождение в 1 км к ЮВ от д. Дмитриева, на краю распахивавшейся невысокой надлуговой террасы правого берега р. Мал. Цивиль, на площади 40x20 м, где были собраны кремневые наконечник стрелы (острие обломано, вероятно, имело лавролистную форму), ножевидная пластинка и провертка. К I тыс. н.э. П.Н. Старостиным было отнесено Матъкасинское 1 селище, найденное в 0,1 км ЮВ от д. и в 0,5 км к Ю от Матъкасинского пионерского лагеря, на краю коренного левого берега р. Мал. Цивиль. На площади 60x35 м им были найдены два глиняных грузила, собраны обломки лепных сосудов серого цвета с примесями шамота. Матъкасинское 2 селище было открыто П.Н. Старостиным на мысообразном возвышении правого берега р. М. Цивиль в 100 м к ЮЗ от столовой Матъкасинского пионерского лагеря на площади 40x80 м. Здесь экспедицией были собраны обломки лепных сосудов серого цвета с примесями шамота. Новопинерское местонахождение было обнаружено П.Н. Старостиным в 1 км к В от Новопинерской фермы, на краю песчаной террасы р. Мал. Цивиль, во многих местах пересеченной овражками, в осыпях оврагов были обнаружены три фрагмента лепных сосудов серого цвета с примесями шамота и рыхлой структурой и четыре кремневых отщепка красного и серого цвета без следов сработанности. Близ д. Новые Шальтямы был найден сверлёный каменный топор. В нач. 1970-х гг. был передан Ф. Игнатьевым в одну из Канашских городских школ. В коллекции В.И. Заусайлова (Национальный музей Финляндии) хранятся два каменных сверлёных топора, которые по сведениям А.Х. Халикова, найдены в окрестности д. Оженары.). В 1 км к ВЮВ от с. Шигали было зафиксировано Шигалинское 1 местонахождение. Находится на мысообразном всхолмлении надлуговой террасы правобережья р. Мал. Цивиль. Здесь были найдены фрагмент лепного сосуда серого цвета с примесями шамота позднегородецкого типа, а также обломок ручки болгарского гончарного сосуда желтоватого цвета с примесью песка, по мнению П.Н. Старостина, домонгольского времени. В 2 км к В от с. Шихазаны, П.Н. Старостиным на разрушенной дюне правого берега р. Мал. Цивиль на площади 90x60 м были найдены четыре пористых фрагмента лепных сосудов серого цвета с примесью мелкого шамота. Отнесены исследователем к бронзовому веку (Шихазанское 1 местонахождение).

Несколько археологических памятников Канашского района были открыты и исследованы Чувашским отрядом Поволжской археологической экспедиции под руководством В.Ф. Каховского. В 1960-е гг. отрядом ПАЭ (В.Ф. Каховский) около с. Шихазаны были обнаружены фрагменты болгарской жёлтой гончарной посуды (Шихазанское 2 местонахождение).

В 1969 г. отрядом Чебоксарской АЭ ИА АН СССР (В.Ф. Каховский) на юго-восточной окраине д. Атнашево на краю поля вдоль высокого левого берега р. Мал. Цивиль на площади 300x500 м были найдены обломки гончарной посуды серого цвета с сетчатым лощением, глиняных изразцов, куски металлического шлака, крицы, предметы быта и остатки жилищ-срубов с развалами печей. Поселение по находкам монет датируется XVII — XVIII вв.

В 1970-гг. в Канашском районе проходили разведочные работы отряда Чувашской археологической экспедиции (руководитель: Б.В. Каховский). В 1978 г. был обследован близ д. Вурман-Янишево место находки костей мамонта и северного оленя на берегу правого притока р. Бол. Цивиль. Здесь, в 1974 г. в результате размыва крутого берега на глубине более 10 м от его края открылась груда костей мамонта, среди них найдено одно массивное орудие из песчаника подтреугольной формы «со следами обработки».

Б.В. Каховский в списке языческих могильников указал у д. Аксарино старое кладбище без названия; старое кладбище «Масар т=вайкки» (рус. Кладбищенский пригорок) у д. Сиделево; старое кладбище у д. Чиршкасы;

В 1970-х гг. «курган» на восточной окраине с. Высоковка обследовал Б.В. Каховский, в 1981 г. ЧАЭ (В.Ф. Каховский, Е.П. Михайлов). Бугор с местным названием «Грива» имеет овальную форму, вытянут в направлениях СЮ на 100 м, ЗВ – 60 м. Высота бугра около 15 м. С южной стороны протекает р. Малая Яндоушка, у северного основания находится овраг и лес. Вероятно, это естественное образование.

В 1981 г. разведочными работами ЧАЭ (В.Ф. Каховский, Е.П. Михайлов) был осмотрен Шигалинский могильник, уточнено местонахождения. На левом берегу р. М. Цивиль, напротив Шигалинского 1 местонахождения, на краю надлуговой террасы были найдены фрагменты лепной посуды серого цвета с примесью шамота без орнамента (Шигалинское 2 местонахождение). В 0,5 км к ВЮВ от с. Шигали, на правом берегу р. Мал. Цивиль на склоне поля были заложены три шурфа по 2х2 м. В одном из них были найдены скребковидные отщепы кремня и три фрагмента неорнаментированного сосуда ручной лепки серого цвета, грубой фактуры, с примесью растительной трухи и дресвы, плохого обжига. В.Ф. Каховский предположил, что здесь могла быть временная стоянка эпохи бронзы (Шигалинское 3 местонахождение). В 2 км к ЮВ от с. Шигали на правом берегу р. Мал. Цивиль, к Ю от молочной фермы ЧАЭ 1981 г. (В.Ф. Каховский) были найдены три фрагмента венчиков гончарной посуды хорошего обжига, с примесью песка в тесте, кирпично-красного цвета. На поверхности одного – имеется линейный орнамент, на другом — косые насечки, ямки и резная линия. По мнению В.Ф. Каховского, найденные фрагменты «напоминают» болгарскую керамику. Он предположил, что здесь находилось болгарское поселение (Шигалинское 4 местонахождение). В 1,5 км к ЮВ от с. Шигали на левом берегу р. Мал. Цивиль, собран подъёмной материал, в поле местности «Карма(н) ёutti» (рус.). В заложённом шурфе найдены многочисленные фрагменты лепной керамики (балановская культура?) (Шигалинское 5 местонахождение).

В 1986, 1988 и 1993 гг. в районе работала разведочная экспедиция ЧНИИ ЯЛИЭ-ЧГИГН (руководитель: Е.П. Михайлов). Зафиксирована информация об Аниш-Ахпердинских, Тобурдановском местонахождениях (не проверено). 1988 г. получена информация о двух курганах «Ул=п т=при» (рус. Холм Ульпа) в 14 км к С от с. Шибьлги в сторону с. Шигали, у киремети на спуске в долину. В 1988 г. разведочная экспедиция ЧНИИ ЯЛИЭ (Е.П. Михайлов) в ходе проверки этой информации открыла и описала Шибьлгинское городище. Внутренняя площадка городища имела почти квадратную форму (70х60-70 м) и была ограждена с напольной стороны дугообразным валом. Ширина вала 15 м, высота – около 1,5 м. Явные признаки напольного рва отсутствовали. Был собран подъёмный материал (несколько обломков лепной керамики). В 1993 г. Е.П. Михайлов получил информацию от жителя д. А.П. Иванова о находке им на территории д. Тюлькой бронзовой (билоновой?) «культовой ложки» с ручкой в виде изображения головы лошади. Возможно, находка связано с могильником I тыс. до н.э. ананинской культуры.

В 2008 г. Тобурдановский камень (разбитый), находящийся в лесу, был осмотрен Д.Г. Мухаметшиным и Е.П. Михайловым. Надпись расшифрована.

В окрестности д. Большие Бикшики в 1920-е гг. близ д. указывалось старое кладбище (грунтовый могильник), где хоронили окрестные селения. В те же годы при устройстве военной части недалеко от деревни были обнаружены человеческие кости и черепа. В 1960-е гг. в Большебихшихской школе хранился каменный сверлёный топор. В 1,5 верстах (1,5 км) от деревни среди поля указывался распаханый курган «кругловатой» формы «Ул=п т=при», высотой 1 сажень (2 м). В 1974 г. постановлением СМ ЧАССР этот курган включен в список охраняемых государством памятников.

В 2017 гг. были проведены работы по установлению границы территории объекта археологического наследия «Курган», бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи) под руководством Федулова Михаила Игоревича на основании Открытого листа № 1476, выданного Министерством культуры Российской Федерации 3 августа 2017 г.

В ряде музеев республики и за ее пределами хранятся археологические артефакты, найденные на территории Канашского района. В коллекции Заусайлова (Национальный музей Финляндии) хранятся два каменных сверлёных топора, найденных около с. Шоркасы. Один –

обушковый (клиновидный), второй – обломок короткообушкового топора. В фондах Канашского городского историко-краеведческого музея имеются археологические находки из окрестностей д. Аксарино: два топора ромбической формы с усеченно-коническим обушком, один – с удлиненным обушком и сверленной, расположенной ниже середины длины топора, один – простой формы с выделенным обушком и сверленной, расположенной в центре длины, а также клиновидный и черешковый топоры. В Обществе археологии и этнографии при Казанском университете хранились каменные орудия из окрестностей д. Байгильдино: два каменных топора-клина, резец трапециевидной формы с расширением к лезвию (отшлифованный по всем сторонам, тыльная часть повреждена), «колотушка» с желобом посередине для привязывания к рукояти и три сверлённых топора. Некоторые из этих предметов ныне хранятся в Национальном музее Республики Татарстан, часть утеряна. В 1960-е гг. в Большебихшихской школе хранился каменный сверлённый топор. Около деревень Верхнее и Нижнее Девлизерово был найден каменный сверлённый топор ромбической формы с усечённо-коническим коротким обушком. Хранится в НМ РТ. В Чувашском национальном музее хранится обушковый каменный сверлённый топор из окрестностей г. Канаш. В музее этнографии Малокибечкой школы хранятся два каменных сверлённых топора (простой формы с усечённо-коническим обушком и с короткой, резко выступающей лопастью), а также глиняное грузило трапециевидной формы.

В настоящее время, в районе расположения проектируемой трассы известен один объект культурного наследия (памятник археологии): «Курган», *бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи)*. Объект археологического наследия принят на государственную охрану постановлением Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 1974 г. №128 «Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной охране». В археологической науке памятник известен как «*Большебихшихский курган*»¹.

Археологическое обследование земельного участка.

В ходе полевого сезона 2020 года под руководством В. В. Морозова, на основании Открытого листа №1498-2020, выданного МК РФ «11» Августа 2020 года, было проведено разведочное археологическое обследование земельных участков по проекту: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канашского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газоснабжения» в Канашском муниципальном районе Чувашской Республики. *Целью* проводимых работ был поиск, а в случае обнаружения – привязка к территории проектируемого строительства, объектов археологического наследия любых типов. *Задачами* проводимых работ, в соответствии с методикой проведения археологической разведки, были: 1. визуальное натурное обследование участков проектируемых работ – в пешем порядке, с осмотром естественных разрушений дневной поверхности, а в случае обнаружения археологического подъемного материала – фиксация площади его распространения; 2. шурфовка участков дневной поверхности, наиболее перспективных для выявления объектов археологического наследия; 3. в случае обнаружения объектов археологического наследия – определение размеров и степени воздействия проектируемых хозяйственных работ на сохранность выявленных объектов археологического наследия; определение характера, состава и объёмов необходимых специальных охранных археологических мероприятий на выявленных объектах археологического наследия в зонах проектируемого строительства.

Методика проведения разведочного обследования земельных участков, отводимых под строительные объекты, определялась основной целью данных работ, а именно – выявлением объектов археологического наследия любых типов в зоне хозяйственных работ, для последующего обеспечения специальных охранных археологических мероприятий на стадиях последующего проектирования и строительства. Работы включали в себя сплошное пешее обследование территории отводимого участка с осмотром различного рода нарушений дневной поверхности. Территория обследуемого участка фиксировалась на фото. Особым видом работ являлась закладка разведочных шурфов. Исходя из «Положения о порядке проведения археологических

¹ Археологическая карта Чувашской Республики. Т. 1. Чебоксары, 2013. с. 166.

полевых работ и составления научной отчетной документации» шурфовка производилась на всех участках, перспективных для размещения памятников археологии любых типов.

Археологическое обследование земельных участков проектируемого строительства проводилось в пешем порядке, в соответствии с методикой проведения археологической разведки. Осуществлялся как визуальный осмотр участка отводимого объекта, его микрорельефа и имеющихся там обнажений, так и шурфовка наиболее перспективных, с точки зрения обнаружения следов культурного слоя, участков дневной поверхности. В районе проектирования объекта: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канашского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газоснабжения» было сделано 6 (шесть) разведочных разрезов (5 шурфов и 1 зачистка обнажения) и проведено обследование всех вскрытых пашен и иных обнажений дневной поверхности. Литологические отложения, вскрытые в разведочных разрезах, и осмотренные в существующих обнажениях оказались стерильными.

Большая часть проектируемой трассы проходит по водораздельным территориям, которые были бы не слишком удобными для жизнедеятельности людей во все исторические периоды. Однако, для территорий водораздельных поверхностей, подобной исследованной, исключение могут составлять подкурганые захоронения. Поэтому здесь проводился тщательный осмотр микрорельефа на предмет выявления курганов, так как подобный памятник был выявлен в районе работ ранее: «Курган», *бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи)*. На других участках исследованной территории каких-либо археологических материалов, свидетельствующих о наличии древних поселений или захоронений, не обнаружено.

Ранее выявленный объект культурного наследия (памятник археологии): «Курган», *бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи)* расположен в непосредственной близости от земельного участка проектируемого объекта: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канашского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газоснабжения», на сопредельном земельном участке. Границы территории объекта культурного наследия были определены в 2017 году в ходе археологических полевых работ выполненных М. И. Федуловым². Граница территории объекта археологического наследия ограничена поворотными точками, площадь составляет 1251 кв. м, периметр - 142,28 м.

По результатам обследования кургана в 2020 году установлено, что западная граница территории кургана расположена в районе ПК19 проектируемой трассы, на расстоянии не менее 24,4 м к востоку от ближайшей к нему восточной границы земельного участка строительной полосы и в 33,3 м от оси трассы проектируемого газопровода. Таким образом, проектируемые работы по обустройству хозяйственного объекта: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канашского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газоснабжения» не создают непосредственной угрозы разрушения территории объекта культурного наследия (памятника археологии): «Курган», *бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи)*.

Общие требования к порядку ведения хозяйственных работ на территории памятников археологии.

При наличии на земельных участках проектируемых строительных работ, мелиоративных или иных хозяйственных работ объектов культурного наследия любые хозяйственные работы на их территории возможны только после проведения комплекса предварительных археологических охранных мероприятий и соблюдении следующих условий:

➤ В случае если земельные участки хозяйственного объекта, вследствие производственной необходимости, не могут быть вынесены за пределы границ территории объекта культурного

² Открытый лист №1476, выдан Министерством культуры РФ «03» Августа 2017 года; Проект границ территории объекта археологического наследия «Курган», бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи). Чебоксары, 2017 г.

наследия, на них, в соответствии с требованиями действующего законодательства, должны быть осуществлены предварительные охранные археологические мероприятия;

- Комплекс охранных археологических мероприятий производится на земельных участках проектируемых строительных, мелиоративных и/или иных хозяйственных работ до их начала;
- Полевые археологические работы проводятся только в период летнего полевого сезона, продолжительность которого устанавливается действующей нормативной документацией;
- Объёмы охранных археологических работ, должны быть учтены в виде отдельной строки в Сводном сметном расчёте и отражены в другой проектной документации строительства;
- Заказчику и/или генеральному подрядчику строительных работ следует указать непосредственным исполнителям работ, на наличие здесь объекта культурного наследия и недопущению размещения в районе его расположения каких-либо несанкционированных и не предусмотренных проектом карьеров, ям, траншей, нивелировок поверхности и проведения иных земляных работ, а также складирование материалов, размещение бытовых городков и прочей инфраструктуры;
- Не допускается размещение любых строительных объектов и их инфраструктуры на территории объекта культурного наследия зафиксированной поворотными точками;
- Не допускается ограничение проведения археологических работ на объекте культурного наследия, если они выполняются специализированной организацией, при наличии установленного действующим законодательством разрешения и только археологическими методами.

Участок возможного разрушения территории объекта культурного наследия при проведении хозяйственных работ.

Земельный участок проектируемого объекта: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канашского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газоснабжения» проходит в непосредственной близости к территории выявленного объекта культурного наследия (памятника археологии): «Курган», бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи) в районе ПК19 проектируемой трассы, на расстоянии не менее 24,4 м к востоку от ближайшей к нему восточной границы земельного участка строительной полосы и в 33,3 м от оси трассы проектируемого газопровода. Проектируемые земляные работы не создают непосредственной угрозы разрушения территории объекта культурного наследия. Однако, в связи с близостью расположения памятника археологии на сопредельном земельном участке здесь следует предусмотреть ниже следующие превентивные меры по сохранению выявленных объектов культурного наследия.

Условия сохранения территории объекта культурного наследия при проведении хозяйственных работ.

В ходе проведения строительных и любых хозяйственных работ по проекту: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канашского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газоснабжения» на земельных участках, сопредельных с территорией выявленных объектов культурного наследия: «Курган», бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи) необходимо соблюдение нижеследующих требований к порядку ведения хозяйственных работ:

1. Проведение охранных археологических мероприятий в зонах строительных и других работ. Не допускается прокладка траншей, обустройство карьеров и осуществление прочих земляных работ, нарушающих естественный почвенный покров на территории, примыкающей к территории объектов культурного наследия: «Курган», бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи), на расстоянии не менее 20 м.
2. Не допускается складирование материалов и возведение строительных объектов на территории, примыкающей к территории объектов культурного наследия: «Курган», бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи), на расстоянии не менее 20 м.

3. В случае, если указанные земляные и строительные работы, вследствие производственной необходимости, не могут быть перенесены и/или размещены на расстоянии более 20 м от объекта культурного наследия, здесь, в соответствии с требованиями действующего законодательства должны быть разработаны и осуществлены дополнительные охранные археологические мероприятия.

4. Генеральному подрядчику или государственному заказчику строительных работ следует указать подрядным организациям – их непосредственным исполнителям, на наличие в районе проведения работ памятников археологии и недопущение размещения на их территории каких-либо несанкционированных карьеров, траншей и проведения иных земляных работ.

5. При проведении в будущем любых строительных и иных хозяйственных работ на данной территории, следует учитывать наличие здесь памятников археологии. Все земляные работы на прилегающей к ним территории должны быть согласованы с государственным органом охраны объектов культурного наследия.

6. В ходе проведения любых хозяйственных работ по объекту: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канашского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газоснабжения» необходимо обеспечить строгое следование параметрам проекта строительства согласованным территориальным органом государственной охраны объектов культурного наследия.

Обоснования выводов экспертизы.

1. В результате произведенного натурного археологического обследования на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ по проекту строительства объекта: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канашского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газоснабжения» установлено, что в районе работ расположен выявленный объект культурного наследия (памятник археологии) «*Курган*», *бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи)*.

2. Рассмотрев представленный раздел документации по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «*Курган*», *бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи)* при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия по проекту строительства объекта: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канашского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газоснабжения» в Канашском муниципальном районе Чувашской Республики экспертиза считает возможным признать его соответствующим требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции).

3. Экспертиза рекомендует указанный раздел документации для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия.

Выводы экспертизы.

1. На основании анализа раздела документации по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «*Курган*», *бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи)* при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия по проекту строительства объекта: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канашского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газоснабжения» в Канашском муниципальном районе Чувашской Республики, экспертиза делает

вывод о **ВОЗМОЖНОСТИ** (положительное заключение) обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия (памятника археологии) «Курган», *бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи)* при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

2. При выполнении земляных, хозяйственных работ и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия по проекту строительства объекта: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канашского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газоснабжения» необходимо соблюдение требований к порядку ведения хозяйственных работ, указанных в разделе документации по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Курган», *бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи)* и настоящим Акте.

Приложения.

1. Раздел документации по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Курган», *бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи)* при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия по проекту строительства объекта: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канашского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газоснабжения» в Канашском муниципальном районе Чувашской Республики.

08. 02. 2020 г.

Эксперт по проведению
государственной историко-
культурной экспертизы



В. А. Аверин