



ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИН КУЛЬТУРА,  
НАЦИОНАЛЬНОСЕН ЁСЁСЕН  
ТАТА АРХИВ ЁСЁН МИНИСТЕРВИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ,  
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И  
АРХИВНОГО ДЕЛА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

19.01.2023 № 01-05/16  
Шупашкар хули

ПРИКАЗ

19.01.2023 № 01-05/16  
г. Чебоксары

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Двухэтажный жилой дом (первый этаж - каменный, второй - деревянный)», конец XIX - начало XX вв. расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Московская, д. 9

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 12 апреля 2005 г. № 10 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской Республике», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 216 «Вопросы Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Двухэтажный жилой дом (первый этаж - каменный, второй - деревянный)», конец XIX - начало XX вв. расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Московская, д. 9, принятого на государственную охрану постановлением Совета Министров Чувашской АССР от 23 октября 1990 г. № 299 «О дополнении списка памятников истории и культуры местного (АССР) значения, подлежащих государственной охране».


2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, курирующего соответствующее направление деятельности.

И.о. министра


Т.В. Казакова

Утвержден  
приказом Министерства культуры,  
по делам национальностей и архивного дела  
Чувашской Республики  
от 19.01.2023 № 01-05/16

**Предмет охраны**  
**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)**  
**регионального (республиканского) значения «Двухэтажный жилой дом**  
**(первый этаж - каменный, второй - деревянный)», конец XIX - начало XX вв.**  
**расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь,**  
**ул. Московская, д. 9**

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
1. Градостроительные характеристики		
1.1	Местоположение объекта в г. Алатырь, ул. Московская, д. 9	 <p>The image block contains two visual elements. The upper part is a map of the city of Alatyr, showing a network of streets. A red circular marker with a white 'R' symbol is placed on the map, indicating the location of the object at the intersection of Moskovskaya Street and Minskaya Street, house number 9. The lower part is a photograph of a two-story building with a light-colored facade and a dark roof. The building has a classical architectural style with arched windows and a prominent entrance. A dark car is parked in front of the building, and there is some snow on the ground.</p>

## 2. Архитектурные и конструктивные характеристики объекта

<p>2.1</p>	<p>Объемно-пространственная структура двухэтажного здания, первый этаж – каменный, второй – частично деревянный. Сложившаяся пространственно-планировочная структура в пределах капитальных стен, опорных конструкций, перекрытий.</p>	 <p style="text-align: center;">План 1-ого этажа</p> <p style="text-align: center;">План 2-ого этажа</p>
<p>2.2</p>	<p>Кровля: четырехскатная, чердачная, с металлическим покрытием. Высотные отметки по венчающему карнизу и верхней точке аттика.</p>	
<p>2.3</p>	<p>Композиционное и архитектурно-художественное</p>	

оформление фасадов, в том числе:

- 2.3.1 Венчающий карниз;
- 2.3.2 Аттик над центральным входом;
- 2.3.3 Пилястры 5 штук по центральному фасаду;
- 2.3.4 Арочное решение окон;
- 2.3.5 Междуэтажный пояс;
- 2.3.6 Оконные наличники и декоры;
- 2.3.7 Междуэтажный пояс;
- 2.3.8 Венчающий карниз




Фото 2.1. Фрагмент фасада с с-з





Фото 2.2. Фрагмент фасада с с-з



Фото 3. Фрагмент фасада с ю-в

		 <p>Фото 3.1. Фрагмент фасада с ю-в</p>
2.4	<p>Материал и характер отделки фасадных поверхностей: оштукатуренные и окрашенные в бежевый цвет поверхности наружных стен с выделением элементов архитектурного декора белым цветом</p>	
2.5	<p>Местоположение, габариты, конфигурация и характер столярных заполнений оконных и дверных проемов здания: - исторические деревянные оконные блоки 3 штуки</p>	








### 3. Внутренние помещения

#### 3.1 Первый этаж

1. Архитектурное и художественное оформление интерьеров:  
- конфигурация деревянного ограждения лестниц;







		
2.	<p>- своды во внутреннем пространстве помещений;</p>	 



		
3.	<p>- потолочные декоративные тяги (профиль рисунка, глубина, материал исполнения);</p>	
3.2 Второй этаж		
1.	<p>Помещение № 1</p> <p>- потолочные декоративные тяги (профиль рисунка, глубина, материал исполнения), обрамление утраченного отопительного прибора;</p> <p>- лепная потолочная розетка;</p>	





- деревянная филенчатая дверь;






		
2.	<p>Помещение № 2</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- потолочные декоративные тяги (профиль рисунка, глубина, материал исполнения), обрамление утраченного отопительного прибора;</li><li>- деревянная филенчатая дверь;</li></ul>	 

		
<p>3.</p>	<p>Помещение № 3  - потолочные декоративные тяги (профиль рисунка, глубина, материал исполнения), обрамление утраченного отопительного прибора;</p>	
<p>4.</p>	<p>Помещение № 4  - потолочные декоративные тяги (профиль рисунка, глубина, материал исполнения), обрамление</p>	

	<p>утраченного отопительного прибора;</p>	 <p>The top photograph shows a perspective view of a hallway with a decorative ceiling featuring recessed lighting fixtures. The bottom photograph shows a room with a similar decorative ceiling, a wooden door, and a window with a striped curtain.</p>
5.	<p>Помещение № 5 - потолочные декоративные тяги (профиль рисунка, глубина, материал исполнения), обрамление утраченного отопительного прибора; - деревянная филенчатая дверь;</p>	 <p>The photograph shows a room with a decorative ceiling, a window with a striped curtain, and a wooden door.</p>

		
6.	<p>Помещение № 6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- потолочные декоративные тяги (профиль рисунка, глубина, материал исполнения), обрамление утраченного отопительного прибора;</li> <li>- деревянная филенчатая дверь;</li> </ul>	

		 
7.	<p>Помещение № 7</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- потолочные декоративные тяги (профиль рисунка, глубина, материал исполнения), обрамление утраченного отопительного прибора;</li> <li>- лепная потолочная розетка;</li> <li>- деревянная филенчатая дверь;</li> </ul>	



8.

Помещение № 8

- потолочные декоративные тяги (профиль рисунка, глубина, материал исполнения), оформление утраченного отопительного прибора;
- лепная потолочная розетка;
- деревянная филенчатая дверь

