




ООО "ЛНО "Меридиан"





ООО "ЛНО "Меридиан"



Автотранспортное средство: Автобус для перевозки детей (тип ТС), ПАЗ 32053-70 (марка, модель), идентификационный номер (VIN) X1M3205CX90003860, 2009г. выпуска	
Разрешенная максимальная масса, кг.	6270 ^Л Цвет кузова (кабины) Желтый ^{тт}

Описание технического состояния транспортного средства

Описание технического состояния транспортного средства	
Двигатель	В наличии, износ в соответствии с возрастом, необходим регулярный ремонт
Сцепление	В наличии. Состояние удовлетворительное, износ в соответствии с возрастом
Система охлаждения	Удовлетворительное состояние, износ в соответствии с возрастом
Система питания	Удовлетворительное состояние, износ в соответствии с возрастом
Коробка передач	Механическая КПП, износ в соответствии с возрастом
Передняя и задняя оси, ходовая часть	Состояние удовлетворительное, износ в соответствии с возрастом
Система смазки	В удовлетворительном состоянии, износ в соответствии с возрастом, требуется замена смазки узлов, агрегатов
Рулевое управление	В наличии, требует технического обслуживания. Установлен комплект оборудования по требованиям «для перевозок детей»
Тормозная система	Удовлетворительное в целом, необходима замена быстро изнашиваемых частей
Крылья и подножки	Состояние неудовлетворительное, износ в соответствии с возрастом, присутствующая коррозия - требуются работы с окраской
Кабина, кузов	Неудовлетворительное, износ в соответствии с возрастом, присутствует коррозия - требуются кузовные работы с окраской. Дополнительные сведения: ТС изготовлено с ограничением по разрешенной максимальной массе 6270 кг. (для сравнения: для перевозки взрослых людей в среднем до 7460 кг.)
Салон, сиденья	Удовлетворительное состояние, сиденье кресел высокие по ГОСТУ, износ в соответствии с возрастом. Дополнительные сведения: расстояние между креслами не соответствует правилам перевозки взрослых людей (изготовлена с учетом роста/возраста детей)
Электрооборудование	В наличии, состояние в целом удовлетворительное, требуется замена малоценных быстро изнашиваемых частей, износ в соответствии с возрастом. Дополнительные сведения: ТС оборудовано световыми элементами необходимыми для перевозки детей
Стекла	В наличии, в удовлетворительном состоянии. В силу возраста имеются сколы, трещины и точечные повреждения
Авторезина	В наличии, в целом неудовлетворительное, износ в соответствии с возрастом
Общее техническое состояние - условно-пригодное	В целом состояние можно охарактеризовать как условно-пригодное: имущество бывшее в эксплуатации, в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации после выполнения работ по текущему ремонту (замены) агрегатов, ремонта (наружной окраски) кузова (кабины) с ограничением по массе перевозимых пассажиров, после перестановки пассажирских сидений

Износ

Под воздействием эксплуатационных факторов, естественных и природных факторов объекту свойственен определенный износ. Основные причины физического износа - изнашивание, пластическая деформация, усталостные разрушения, коррозия, физико-химические изменения деталей. У объекта выявлен физический износ, представленный далее, в результате которого происходит утрата первоначальной потребительской стоимости, ввиду чего транспортные средства постепенно переходят в негодность.

Автотранспортное средство: Автобус для перевозки детей (тип ТС), ПАЗ 32053-70 (марка, модель), идентификационный номер (VIN) X1M3205CX90003860, 2009г. выпуска: в целом состояние объекта можно охарактеризовать как условно-пригодное, бывшее в эксплуатации. Физический износ по методу экспертизы текущего состояния составляет 75%.