

# ООО «ВИНКАЙТ»

---

Тема, объект: Ремонтно-реставрационные работы  
объекта культурного наследия  
**«Здание Чувашского государственного  
сельскохозяйственного института, 1957 г.»**  
(учебный корпус №1 ЧГСА), г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29.



## НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 2  
Комплексные научные исследования

Книга 3

Инженерно-технические исследования

Часть 2  
Обследование конструкций стен, перекрытий, крыши

ВИН-НПД-05/19-НИ-3. 2

Чебоксары, 2019

Экз. \_\_\_\_\_

# ООО «ВИНКАЙТ»

424000, Республика Марий Эл, г Йошкар-Ола, ул. Палантая, д. 114 б, этаж 1, офис 1.

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00822 от 5 июня 2013 г.

Переоформлена на № 2372 от 26 декабря 2018 г.

---

**Тема:** Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия «Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного института, 1957 г.» (учебный корпус №1 ЧГСА), г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29.

## НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 2

Комплексные научные исследования

Книга 3

Инженерно-технические исследования

Часть 2

*Обследование конструкций стен, перекрытий, крыши*

ВИН-НПД-05/19-НИ-3. 2

**Заказчик:** Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»

Управляющий \_\_\_\_\_ Э. А. Иванов

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_ Н. В. Каримова

г. Чебоксары, 2019

Тема, объект: Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия «Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного института, 1957 г.» (учебный корпус №1 ЧГСА), г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29.

Раздел 2  
Книга 3  
Часть 2

### Авторский коллектив

Фамилия И. О.	Должность	Участие
Кондратьев О. Ф.	Зам. директора, ГИП	Общее руководство
Храмова О. В.	Главный архитектор проекта	Научно-методическое руководство
Каримова Н. В.	Главный инженер проекта	Техническое руководство
Мефодьев А. Г.	Инженер	Ответственный исполнитель обследования конструкций
Краснов Н. Н.	Инженер	Ответственный исполнитель обследования фундаментов
Молтушкин Р. А.	Инженер-архитектор	Исполнитель
Белкин А. С.	Инженер-архитектор	Исполнитель

### Лист согласований

Должность	Подпись	Фамилия И. О.

Тема, объект: Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия «Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного института, 1957 г.» (учебный корпус №1 ЧГСА), г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29.

Раздел 2  
Книга 3  
Часть 2

### Состав научно-проектной документации

Обозначение комплекта	Наименование комплекта	Примечание (марка)
1	2	3
<b>Раздел 1</b>	<b>Предварительные работы</b>	
Книга 1	Исходно-разрешительная документация _____	ПР-1
Книга 2	Предварительные исследования _____	ПР-2
<b>Раздел 2</b>	<b>Комплексные научные исследования</b>	
Книга 1	Историко-архивные и библиографические исследования _____	НИ-1
Книга 2	Историко-архитектурные исследования _____	НИ-2
Книга 3	Инженерно-технические исследования _____	НИ-3
Часть 1	Обследование конструкций фундаментов _____	НИ-3.1
Часть 2	Обследование конструкций стен, перекрытий, крыши _____	НИ-3.2
Часть 3	Инженерные изыскания _____	НИ-3.3
Книга 4	Отчёт о комплексных научных исследованиях _____	НИ-4
<b>Раздел 3</b>	<b>Проект реставрации и приспособления</b>	
Книга 1	Эскизный проект _____	ЭП
Книга 2	Проект _____	П
<b>Раздел 4</b>	<b>Рабочая проектно-сметная документация.</b>	
Книга 1	Рабочий проект _____	Р
Книга 2	Сметы _____	СМ
Раздел 5	Научно-реставрационный отчет (выполняется в ходе и по окончании реставрационных работ) _____	НРО